

**LISTA WYMAGAŃ AKREDYTACYJNYCH DLA LABORATORIÓW WZORCUJĄCYCH – PROGRAM AKREDYTACJI DAP-04**

<b>OBSZAR DOBROWOLNY</b>		
<b>Obszar działalności</b>	<b>Ogólne wymagania akredytacyjne - norma akredytacyjna (poziom III)</b>	<b>Specyficzne (dodatkowe) wymagania akredytacyjne (poziom IV)</b>
Wzorcowania i pomiary w obszarach działalności technicznej wg załącznika nr 1 i 2 do DAP-04	PN-EN ISO/IEC 17025	<ul style="list-style-type: none"><li>• DA-05 (ILAC P9)</li><li>• DA-06 (ILAC P10)</li><li>• ILAC P14</li><li>• EA-4/02M</li></ul>