

LISTA WYMAGAŃ AKREDYTACYJNYCH DLA LABORATORIÓW WZORCUJĄCYCH – PROGRAM AKREDYTACJI DAP-04

OBSZAR DOBROWOLNY		
Obszar działalności	Ogólne wymagania akredytacyjne - norma akredytacyjna (poziom III)	Specyficzne (dodatkowe) wymagania akredytacyjne (poziom IV)
Wzorcowania i pomiary w obszarach działalności technicznej wg załącznika nr 1 i 2 do DAP-04	PN-EN ISO/IEC 17025	<ul style="list-style-type: none">• DA-05 (ILAC P9)• DA-06 (ILAC P10)• DA-10 (EA-2/15)• EA-4/02M (ILAC P14)