

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI



ZASADY STOSOWANIA SYMBOLI AKREDYTACJI PCA

Wydanie 15
Warszawa, 26.05.2025 r.

Spis treści

1.	Wprowadzenie	3
2.	Postanowienia ogólne	4
3.	Forma, wygląd, umiejscowienie symboli akredytacji	6
4.	Stosowanie symboli akredytacji PCA w środkach komunikacji	8
5.	Nadużycia	10
6.	Tekstowe powoływanie się na akredytację PCA	10
7.	Powoływanie się na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień	11
8.	Postanowienia końcowe	11
9.	Dokumenty związane	11
10.	Załączniki	12

1. Wprowadzenie

W niniejszym dokumencie Polskie Centrum Akredytacji (PCA) określiło warunki, na jakich akredytowane jednostki oceniające zgodność (CAB – jednostka, CABs - jednostki) powinny powoływać się:

- na akredytację PCA poprzez stosowanie symboli akredytacji PCA lub powołania tekstowe oraz
- na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień (EA MLA, IAF MLA, ILAC MRA).

Symbole akredytacji są wydawane przez PCA w celu posługiwania się nimi przez akredytowane CABs dla wykazania statusu posiadanej akredytacji.

Symbol akredytacji PCA informuje, że kompetencje akredytowanej CAB zostały potwierdzone przez PCA, dlatego akredytowane CABs powinny obowiązkowo zamieszczać symbole akredytacji (lub tekstowe powołania się na akredytację) na dokumentach zawierających wyniki działań w obszarze oceny zgodności, dla których akredytacja została im udzielona (akredytowanych działań)¹.

Jeżeli Klient CAB, organ regulacyjny, właściciel programu oceny zgodności lub inny podmiot będący użytkownikiem wyników działań w obszarze oceny zgodności wymaga (np. na podstawie przepisów prawa lub umów), aby działania na jego rzecz zostały zrealizowane przez akredytowaną CAB oznacza, że oczekuje otrzymania dokumentu zawierającego wyniki działań opatrzonego symbolem akredytacji (lub powołaniem tekstowym).

PCA dopuszcza odstępianie od obowiązku zastosowania symbolu akredytacji (lub powołania tekstowego) w uzasadnionych sytuacjach, gdy klient CAB przedstawił takie oczekiwanie i w transparentny sposób został zawiadomiony przy przyjęciu zlecenia, że uzyskane wyniki nie będą uznawane za objęte akredytacją oraz (jeśli dotyczy) nie będą uznawane za objęte porozumieniami MLA/MRA. Każdorazowo w przypadku odstępiania przez jednostkę certyfikującą od użycia symbolu akredytacji (lub powołania tekstowego) wymagana jest zgoda PCA (patrz załącznik nr 2).

Brak symbolu akredytacji (lub tekstowego powołania się na akredytację) na dokumencie zawierającym wyniki działań w obszarze oceny zgodności nie daje podstaw do stwierdzenia, że zostały one uzyskane przy spełnieniu wymagań akredytacyjnych, a akredytowana CAB nie może korzystać z praw wynikających z posiadania akredytacji oraz (jeśli dotyczy) z wielostronnych porozumień, których PCA jest sygnatariuszem. Należy również brać pod uwagę fakt, że tylko dokumenty zawierające wyniki działań w obszarze oceny zgodności, opatrzone właściwym symbolem akredytacji i powołaniem się na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA, IAF MLA, ILAC MRA, dają podstawę do uznawania wyników na zasadach określonych w tych porozumieniach.

Wszędzie, gdzie w niniejszym dokumencie użyto „powinien, należy”, postanowienia te należy traktować jako obowiązkowe. Słów „zaleca się” użyto dla tych postanowień, które pomimo że nie są obowiązkowe, zostały wskazane przez PCA jako uznane sposoby spełnienia wymagań.

¹ Za dokument zawierający wyniki działań w obszarze oceny zgodności uważa się dokument przewidziany do tego celu w obowiązującej normie akredytacyjnej, w szczególności: w przypadku laboratoriów badawczych i medycznych – sprawozdania z badań lub pobierania próbek, w tym sprawozdania zawierające stwierdzenia zgodności lub opinie i interpretacje na podstawie wyników badań; w przypadku laboratoriów wzorcujących – świadectwa wzorcowania lub świadectwa pomiaru; w przypadku jednostek inspekcyjnych – świadectwa lub sprawozdania z inspekcji albo z pobierania próbek; w przypadku organizatorów badań biegłości - sprawozdania zawierające wyniki programu badań biegłości; w przypadku producentów materiałów odniesienia – certyfikaty materiałów odniesienia lub karty informacyjne produktu; w przypadku jednostek certyfikujących wyroby – dokumenty certyfikacyjne tj. takie dokumenty, które potwierdzają zgodność z dokumentem normatywnym i programem certyfikacji, a także inne dokumenty zawierające wyniki działań w obszarze oceny zgodności wydane przez jednostki certyfikujące wyroby np. dokumenty wydawane z poziomu jednostki notyfikowanej w obszarze dyrektyw/rozporządzeń, opinie w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych; w przypadku jednostek certyfikujących systemy zarządzania lub osoby – dokumenty certyfikacyjne; w przypadku weryfikatorów środowiskowych EMAS oraz jednostek weryfikujących i walidujących – oświadczenie lub inne dokumenty zawierające wyniki weryfikacji lub walidacji, w przypadku biobanków – raport lub świadectwo dotyczące biobankowanego materiału.

CAB może w inny, równoważny sposób spełnić to wymaganie, jeżeli potrafi to wykazać przed PCA.

2. Postanowienia ogólne

- 2.1. PCA jest właścicielem symboli akredytacji określonych w niniejszym dokumencie i ma prawo do przekazywania ich akredytowanym jednostkom w celu ich stosowania. Symbole akredytacji PCA posiadają świadectwa ochronne wydane przez Urząd Patentowy, zgodnie z przepisami prawa własności przemysłowej.
 - 2.2. PCA upoważnia akredytowane CABs do stosowania odpowiednich symboli akredytacji PCA wskazanych w Tabeli nr 1.
 - 2.3. Akredytowane CABs stosując symbole akredytacji PCA powinny przestrzegać zasad określonych w niniejszym dokumencie oraz stosować symbol akredytacji w odniesieniu do takiego zakresu działalności, w jakim akredytacja została im udzielona
 - w dokumentach zawierających wyniki akredytowanych działań w obszarze oceny zgodności;
 - w środkach komunikacji obejmujących: dokumenty i materiały reklamowe, promocyjne lub informacyjne (np. broszury, publikacje, literatura techniczna, sprawozdania z działalności organizacji, etykiety), strony internetowe, dokumenty handlowe (np. oferty, rachunki, druki, pisma firmowe) i inne, tylko w przypadku gdy środki te odnoszą się do akredytowanych działań.
- Uwaga: Dokumenty mogą być przedstawiane w dowolnej formie i na dowolnym nośniku.
- 2.4. Akredytowane CABs powinny stosować na dokumentach zawierających wyniki działań w obszarze oceny zgodności tylko właściwe symbole akredytacji PCA, do których zostały uprawnione.

Tabela nr 1

Symbol akredytacji	CAB uprawnione do stosowania symbolu (po lewej)	Symbol akredytacji	CAB uprawnione do stosowania symbolu (po lewej)
 AB XXX	laboratoria badawcze akredytowane wg PN-EN ISO/IEC 17025	 AC XXX	jednostki certyfikujące osoby akredytowane wg PN-EN ISO/IEC 17024
 AM XXX	laboratoria medyczne akredytowane wg PN-EN ISO 15189	 AC XXX	jednostki certyfikujące wyroby akredytowane wg PN-EN ISO/IEC 17065


 AP XXX	laboratoria wzorcujące akredytowane wg PN-EN ISO/IEC 17025	 AC XXX	jednostki certyfikujące systemy zarządzania akredytowane wg PN-EN ISO/IEC 17021-1
 PT XXX	organizatorzy badań biegłości akredytowani wg PN-EN ISO/IEC 17043	 PL-V-YYYY	weryfikatorzy środowiskowi EMAS akredytowani wg PN-EN ISO/IEC 17021-1 i rozporządzenia (WE) nr 1221/2009
 AK XXX	jednostki inspekcyjne akredytowane wg PN-EN ISO/IEC 17020	 PL-VG-YYY	jednostki weryfikujące i walidujące akredytowane wg PN-EN ISO/IEC 17029
 RM XXX	producenci materiałów odniesienia akredytowani wg PN-EN ISO 17034	 BB XXX	biobanki akredytowane wg PN-EN ISO 20387

- 2.5. Symbole akredytacji PCA powinny być stosowane w połączeniu z nazwą akredytowanego podmiotu prawnego, zgodną z nazwą podaną w dokumentach akredytacyjnych. CABs mogą stosować również symbole akredytacji w powiązaniu z logo lub znakiem CAB odnoszącym się do akredytowanych działań. Zaleca się, aby logo lub znaki CAB były prawnie chronione.
- 2.6. Symbole akredytacji PCA nie powinny być stosowane w sposób wprowadzający zainteresowane strony w błąd odnośnie zakresu posiadanej akredytacji, tzn. tego, kto oraz co jest akredytowane, w szczególności w odniesieniu do pism firmowych dotyczących składanych ofert, podejmowanych prac, wyników tych prac, wykorzystania przez CAB zewnętrznych dostawców usług/podwykonawstwa oraz promocji swojej działalności lub usług.
- 2.7. Symbole akredytacji nie powinny być stosowane na wyrobach lub obiektach (np. próbkach) poddawanych działaniom w obszarze oceny zgodności (z wyjątkiem etykiet wzorcowania, inspekcji, materiałów odniesienia, **materiałów biobankowanych** stosowanych wg zasad podanych w załączniku nr 1). Symbole akredytacji nie powinny być stosowane w sposób sugerujący, że wyrób, proces, usługa (lub ich część), jak również system zarządzania lub osoba są certyfikowane lub zatwierdzone przez PCA.

- 2.8. Akredytowane CABs mogą stosować symbole akredytacji PCA na dokumentach zawierających wyniki działań w obszarze oceny zgodności również w przypadku przywołania w nich normy międzynarodowej lub europejskiej, identycznej z Polską Normą podaną w zakresie akredytacji PCA (i odwrotnie).
- 2.9. Akredytowane CABs nie powinny zezwalać na stosowanie symboli akredytacji PCA przez swoich klientów (z wyłączeniem p. 2.10), podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie.
- 2.10. Akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania i wyroby mogą upoważnić swoich klientów do stosowania symbolu akredytacji na zasadach podanych w załączniku nr 2.
- 2.11. Nie zezwala się na stosowanie symboli akredytacji przez CABs wnioskujące o akredytację.


3. Forma, wygląd, umiejscowienie symboli akredytacji

- 3.1. Akredytowane CABs powinny stosować symbole akredytacji PCA w formie, rozmiarze i kolorze, określonych w niniejszym dokumencie.
- 3.2. Akredytowane CABs powinny wszystkie kopie symboli akredytacji PCA opierać na wzorcu przekazanym przez PCA w wersji elektronicznej. PCA udostępnia akredytowanym CABs symbole akredytacji PCA w wersji bitmapy, a na życzenie podmiotu, również w postaci wektorowej.
- 3.3. Numer akredytacji powinien być umieszczony centralnie względem symbolu akredytacji PCA (patrz rysunek 1). Podstawowy rozmiar czcionki numeru akredytacji: Arial 10 pkt.
- 3.4. Podstawowe wymiary symboli akredytacji PCA (bez numeru akredytacji) wynoszą: szerokość S = 20 mm i wysokość H = 30 mm (patrz rysunek 1).



Rysunek 1. Podstawowe wymiary symbolu akredytacji PCA

- 3.5. Dopuszcza się skalowanie podstawowych wymiarów symboli akredytacji PCA pod warunkiem, że:
- zachowana jest proporcja szerokości do wysokości, taka sama jak wymiarów podstawowych, czyli 2:3;
 - nie ulega zniekształceniu forma graficzna symbolu akredytacji PCA;
 - zachowana jest czytelność liter;
 - zachowana jest proporcja pomiędzy wielkością znaków w numerze akredytacji a wielkością symbolu akredytacji.



Rysunek 2. Proporcje wymiarów w symbolu akredytacji PCA²

- 3.6. W obszarze pola ochronnego (patrz rysunek 3) nie powinny być umieszczane jakiegokolwiek elementy tekstowe i graficzne.



Rysunek 3. Pola ochronne symboli akredytacji PCA

- 3.7. Symbole akredytacji PCA posiadają barwy zdefiniowane poniżej:

 PANTONE 1795 CV
C = 0 R = 215
M = 94 G = 42
Y = 100 B = 41
K = 0
ORACAL: 31M
RAL 3020

² A - oznacza jednostkę miary (dla wymiarów podstawowych symbolu A = 1 mm)



AB XXX

■ PANTONE
Process Black CV
C = 0 R = 0
M = 0 G = 0
Y = 0 B = 0
K = 100
ORACAL: 70M
RAL 9011

■ PANTONE 301 CV
C = 100 R = 0
M = 43 G = 91
Y = 0 B = 154
K = 18
ORACAL: 51M
RAL 5017

□ PANTONE
Trans. White CV
C = 0 R = 255
M = 0 G = 255
Y = 0 B = 255
K = 0
ORACAL: 10M
RAL 9003

Rysunek 4. Barwy symboli akredytacji PCA

- 3.8. Akredytowane CABs mogą stosować czarno-białe wersje symboli akredytacji PCA jedynie na dokumentach, które w całości (włączając wszelkie inne znaki i napisy) są czarno-białe (patrz rysunek 5). Dotyczy to również czarno-białych kopii dokumentów zawierających symbole akredytacji PCA.



Rysunek 5. Przykłady czarno-białych wersji symboli akredytacji PCA

- 3.9. Akredytowane CABs mogą stosować symbole akredytacji PCA w formie wytłoczeń.
- 3.10. Na dokumentach zawierających wyniki akredytowanych działań w obszarze oceny zgodności symbol akredytacji PCA powinien być umieszczany na stronie tytułowej.
- 4. Stosowanie symboli akredytacji PCA w środkach komunikacji**
- 4.1. Symbole akredytacji PCA mogą być umieszczane w środkach komunikacji:
- tylko wraz z nazwą lub logo lub znakiem akredytowanej CAB (patrz punkt 2.5), którego dotyczy;

- w liczbie nie większej niż jeden symbol dla każdej z posiadanych akredytacji.
- 4.2. Akredytowane CABs mogą stosować symbol akredytacji w środkach komunikacji, jeśli przynajmniej część informacji odnosi się do ich akredytowanej działalności, pod warunkiem spełnienia zasad określonych w niniejszym dokumencie.
- 4.3. Symbole akredytacji PCA nie powinny być stosowane w sposób sugerujący, że PCA przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wyniki akredytowanych działań w obszarze oceny zgodności lub opinie wydane przez CAB w oparciu o te wyniki lub sugerujący, że PCA akceptuje wyroby, do których odnosi się ocena zgodności. Akredytowane CABs nie powinny umieszczać symbolu akredytacji PCA na materiałach reklamowych w sposób sugerujący, że wyrób będący nośnikiem reklamy jest zaaprobowany przez PCA.
- 4.4. Klienci akredytowanych jednostek certyfikujących wyroby i systemy zarządzania mogą stosować symbole akredytacji PCA w środkach komunikacji stosownie do ich zakresu certyfikacji, przy uwzględnieniu zasad opisanych w Załączniku nr 2.
- 4.5. Termin „środki komunikacji” nie obejmuje pisemnych komunikatów naklejanych lub inaczej prezentowanych na wyrobach. Ograniczenie to dotyczy również właściwych opakowań i materiałów promocyjnych dla tych wyrobów.
- 4.6. Jeżeli w skład organizacji będącej podmiotem prawnym wchodzi kilka akredytowanych CABs jednego rodzaju np. laboratoriów badawczych, którym udzielono odrębnych akredytacji, organizacja ta może w środkach komunikacji stosować jeden symbol akredytacji PCA wraz z numerami wszystkich posiadanych akredytacji w tym obszarze (patrz rysunek 6).



AB XXX

AB XXX

AB XXX

Rysunek 6. Przykład stosowania symbolu w przypadku posiadania przez organizację kilku odrębnych akredytacji dla laboratoriów badawczych

- 4.7. Dokumenty handlowe (np. oferty, druki, pisma firmowe) opatrzone symbolem akredytacji PCA, a dotyczące działań w obszarze oceny zgodności nie objętej akredytacją, powinny zawierać oświadczenie wskazujące wyraźnie, że: „niniejsze działania nie są objęte akredytacją”. W przypadku, gdy dokumenty handlowe dotyczą działań, z których tylko część jest akredytowana, należy w sposób jasny i jednoznaczny wskazać te, które nie są akredytowane.
- 4.8. Symbole akredytacji PCA nie powinny być stosowane na pismach firmowych lub jakichkolwiek ich załącznikach, które nie dotyczą akredytowanych działań lub są przesyłane wraz z dokumentami zawierającymi wyniki nie akredytowanych działań w obszarze oceny zgodności (z wyłączeniem przypadków częściowego zamieszczania wyników nieakredytowanych działań, zgodnie z załącznikami do niniejszego dokumentu).
- 4.9. Akredytowane CABs nie mogą stosować symbolu akredytacji w materiałach informacyjnych w odniesieniu do publikacji, gdy ich treść nie została opracowana na podstawie wyników akredytowanej działalności.
- 4.10. Jeżeli akredytowana CAB posiada kilka lokalizacji, z których chociażby jedna nie jest

akredytowana, symbol akredytacji PCA mogą stosować tylko te lokalizacje, które są objęte akredytacją.

5. Nadużycia

- 5.1. Stosowanie symboli akredytacji PCA jest ograniczone do zasad określonych w niniejszym dokumencie. We wszystkich innych przypadkach należy zwrócić się do PCA na piśmie, w celu uzyskania zgody na zastosowanie symbolu akredytacji PCA.
- 5.2. Akredytowana CAB, której akredytacja uległa zawieszeniu w całości lub w części zakresu akredytacji, powinna w okresie trwania zawieszenia natychmiast zaprzestać stosowania symbolu akredytacji PCA (lub powołania tekstowego) oraz powoływania się na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA w dokumentach zawierających wyniki działań w obszarze oceny zgodności oraz środkach komunikacji odnoszącymi się do działań, dla których akredytacja została zawieszona.
- 5.3. Jeśli akredytacja została cofnięta lub utraciła ważność, CAB jest zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania jakiegokolwiek powoływania się na akredytację (w tym stosowania symbolu akredytacji) oraz powoływania się na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA. Jeśli akredytacja została ograniczona w części zakresu, powyższe ustalenia odnoszą się do tej części akredytowanych działań, która została ograniczona.
- 5.4. Akredytowana CAB jest zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania stosowania symbolu akredytacji (lub powołania tekstowego) PCA w przypadku, gdy PCA uznało jego stosowanie za niedopuszczalne.
- 5.5. W przypadku nadużycia lub nieuprawnionego zastosowania symbolu akredytacji PCA, logo lub nazwy Polskiego Centrum Akredytacji, fałszywego bądź wprowadzającego w błąd powołania się na udzieloną akredytację przez akredytowaną CAB lub klienta akredytowanej CAB, PCA podejmie odpowiednie działania wobec akredytowanej CAB obejmujące: żądanie podjęcia działań korygujących, zawieszenie lub cofnięcie akredytacji, opublikowanie informacji o naruszeniu praw (np. na stronie internetowej PCA). Ponadto PCA zastrzega sobie prawo do podjęcia również innych działań, w tym do wystąpienia ze stosownym powództwem, w szczególności w przypadku powołania się na akredytację przez podmiot nieakredytowany. PCA zastrzega sobie w szczególności możliwość dochodzenia roszczeń w oparciu o przepisy polskiego prawa cywilnego lub polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych.
- 5.6. W przypadku podejrzenia fałszowania symbolu akredytacji należącego do innej jednostki akredytującej zlokalizowanej za granicą lub fałszywego albo wprowadzającego w błąd powołania się na jej akredytację, PCA poinformuje o powyższym jednostkę akredytującą, której dotyczy fałszerstwo oraz odpowiednio Sekretariat EA, IAF lub ILAC.
- 5.7. Akredytowane CABs powinny zgłaszać do PCA stwierdzone przypadki jakiegokolwiek użycia symbolu akredytacji PCA w sposób naruszający warunki określone w niniejszym dokumencie.

6. Tekstowe powoływanie się na akredytację PCA

- 6.1. PCA dopuszcza, zamiast używania symbolu akredytacji, stosowanie przez CAB tekstowego powołania na akredytację informującego o tym, że CAB jest akredytowana przez PCA w zakresie określonych działań w obszarze oceny zgodności pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących stosowania symboli akredytacji wskazanych w punktach 2-4. W powołaniu tekstowym na akredytację CAB powinna podać: rodzaj akredytowanych działań w obszarze oceny zgodności lub rodzaj CAB, nazwę lub skrót Polskiego Centrum Akredytacji oraz numer akredytacji. Zaleca się tekstowe powoływanie na akredytację według poniższego przykładu:

Np.: „Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji [w zakresie badań....] / [w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025], [Nr AB 1900]”, lub „Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1900”

- 6.2. Klienci akredytowanych CABs mogą powoływać się na korzystanie z usług akredytowanych CABs, poprzez stosowanie zwrotu informującego o tym, że działania w zakresie oceny zgodności zostały wykonane przez akredytowaną CAB pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących stosowania symboli akredytacji wskazanych w punktach 2-4. Zaleca się stosowanie zwrotu według poniższego przykładu:

Np.: „Badania wody zostały wykonane przez *Laboratorium Badania Wody w Warszawie*, akredytowane [w tym zakresie] / [w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025] przez Polskie Centrum Akredytacji, [Nr AB 1900]”

7. Powoływanie się na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień

- 7.1. Akredytowane CABs mogą powoływać się na status PCA, jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA, IAF MLA, ILAC MRA na dokumentach bezpośrednio odnoszących się do akredytowanych działań i aktualnego zakresu porozumień podpisanych przez PCA (informacje te można uzyskać w PCA lub na stronach internetowych EA, IAF, ILAC).
- 7.2. Akredytowane CAB są uprawnione do powoływania się na status PCA, jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA, IAF MLA i ILAC MRA, w sposób nie wprowadzający w błąd odnośnie tego, kto jest sygnatariuszem i co jest objęte odpowiednim porozumieniem.
- 7.3. Powoływanie się na status PCA, jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA, IAF MLA, ILAC MRA, może być realizowane poprzez zastosowanie:
- a) powołania tekstowego według przykładu: „Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach posiadanego zakresu EA MLA [w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025] / [w zakresie badań], Nr AB 1900”
 - b) pod symbolem akredytacji tekstu „PCA - sygnatariusz EA MLA”
 - c) połączonego znaku IAF MLA wg zasad określonych w zawartej z PCA umowie *IAF MLA Mark Licence Agreement* oraz dokumencie IAF-ML-02 *Ogólne zasady dotyczące stosowania znaku IAF MLA*.
 - d) połączonego znaku ILAC MRA na zasadach określonych w dokumencie ILAC-R7 *Zasady stosowania znaku ILAC MRA*
- 7.4. Akredytowane CABs powinny wszystkie kopie znaków ILAC MRA i IAF MLA opierać na wzorze połączonego znaku (tj. symbolu akredytacji oraz właściwego znaku ILAC MRA lub IAF MLA) przekazanego przez PCA w wersji elektronicznej.
- 7.5. Klienci akredytowanych CABs nie są uprawnieni do powoływania się na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA.

8. Postanowienia końcowe

Niniejszy wydanie dokument DA-02 zastępuje wydanie 14 z 18.03.2022 r. Dokument został wprowadzony Komunikatem nr 460 z dnia 26.05.2025 r. i obowiązuje od dnia opublikowania. Istotne zmiany w odniesieniu do wydania 14 zostały oznaczone kolorem czerwonym.

9. Dokumenty związane

PN-EN ISO/IEC 17011 Ocena zgodności - Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność

EA-1/06 EA Multilateral Agreement. Criteria for signing. Policy and procedures for development

EA-3/01 EA Conditions for the use of Accreditation Symbols, Logos and other claims of accreditation and reference to the EA MLA Signatory status

ILAC P8 ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies

IAF ML 2 Ogólne zasady dotyczące stosowania znaku IAF MLA

ILAC R7 Zasady stosowania znaku ILAC MRA.

IAF MLA Mark License Agreement

Joint IAF-ILAC-ISO Communique on the Management System Requirements of ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (April 2017)

Joint IAF-ILAC-ISO Communique on the Management System Requirements of ISO/IEC 17020:2012, conformity assessment – Requirement for the operation of bodies performing inspection (September 2013)

Joint IAF-ILAC-ISO Communique on the Management System Requirements of ISO 15189:2012, Medical laboratories – Particular requirements for quality and competence (January 2015)

10. Załączniki

Załącznik nr 1 Szczególne zasady stosowania symboli akredytacji PCA przez akredytowane laboratoria, jednostki inspekcyjne, organizatorów badań biegłości, producentów materiałów odniesienia i biobanki

Załącznik nr 2 Szczególne zasady stosowania symboli akredytacji PCA przez akredytowane jednostki certyfikujące

Załącznik nr 1 Szczególne zasady stosowania symboli akredytacji PCA przez akredytowane laboratoria, jednostki inspekcyjne, organizatorów badań biegłości producentów materiałów odniesienia i biobanki

Przedstawianie wyników nieakredytowanych działań w obszarze oceny zgodności w dokumentach zawierających wyniki akredytowanych działań w obszarze oceny zgodności

- A1. W przypadku, gdy klient CAB przedstawia takie oczekiwanie, CAB może wydawać dokumenty zawierające wyniki działań w obszarze oceny zgodności oraz opinie oparte na tych wynikach, opatrzone symbolem akredytacji PCA (lub powołaniem tekstowym), zawierające jednocześnie wyniki objęte zakresem akredytacji CAB, jak i spoza tego zakresu, pod warunkiem że spełnione są wszystkie mające zastosowanie wymagania niniejszego dokumentu.
- A2. Symbol akredytacji (lub powołanie tekstowe) może być umieszczany na dokumencie wówczas, gdy zawiera on przynajmniej jeden wynik własnych akredytowanych działań oraz zainteresowane strony mogą łatwo rozróżnić wyniki akredytowanych działań od tych, które nie są objęte akredytacją. Podobnie, wyróżnione powinny być opinie zamieszczane w dokumencie, wydane w oparciu o wyniki objęte akredytacją od wydanych w oparciu o wyniki spoza zakresu akredytacji CAB. CAB może wybrać dowolną formę zidentyfikowania wyników spoza zakresu akredytacji, pod warunkiem, że identyfikacja ta nie będzie powodować ryzyka domniemania, że wyniki te są objęte akredytacją CAB.
- A3. W przypadku laboratoriów badawczych oraz wzorcujących wyniki nieakredytowanych własnych badań / wzorcowań / pomiarów oraz opinie i interpretacje oparte na tych wynikach mogą być zamieszczane w sprawozdaniach / świadectwach opatrzonych symbolem akredytacji PCA (lub powołaniem tekstowym) pod warunkiem, że są to wyniki badań, w obszarze których laboratorium deklaruje spełnienie wymagań właściwej normy akredytacyjnej. Dotyczy to działalności laboratoryjnej, dla której laboratorium spełnia wymagania normy akredytacyjnej (patrz wymaganie p.5.3 PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02).
- A4. Jeśli CAB zleca wykonanie działań w obszarze oceny zgodności (gdy jest to zgodne z wymaganiami akredytacyjnymi) innej CAB, posiadającej lub nie akredytację w tym zakresie, dopuszcza się włączenie przez CAB wyników uzyskanych od zewnętrznych dostawców usług do swojego dokumentu zawierającego wyniki akredytowanych działań w obszarze oceny zgodności, opatrzonego jego symbolem akredytacji (lub powołaniem tekstowym).
- A5. Jeśli CAB włącza do swojego dokumentu zawierającego wyniki akredytowanych własnych działań w obszarze oceny zgodności, wyniki od akredytowanego dostawcy zewnętrznego powinna zapewnić, że identyfikacja tych wyników obejmuje również numer akredytacji dostawcy.
- A6. Jeśli wszystkie działania zostały zlecone przez akredytowaną CAB do nieakredytowanego zewnętrznego dostawcy, wówczas nie dopuszcza się zastosowania symbolu akredytacji (lub powołania tekstowego) zlecającego CAB ani na dokumentach zawierających wyniki działań w obszarze oceny zgodności ani na pismach załączanych do nich.
- A7. W uzasadnionych przypadkach, np. gdy laboratorium badawcze lub wzorcujące zgodnie z oczekiwaniem klienta zleca wykonanie badań / wzorcowań / pomiarów spoza posiadanego zakresu akredytacji, ale objętych jego zakresem działalności laboratoryjnej dla której spełnia wymagania normy odniesienia (patrz wymaganie p.5.3 PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) lub mających ściśle powiązanie z dziedzinami / technikami objętymi jego zakresem akredytacji, dopuszcza się włączenie przez laboratorium do swojego sprawozdania / świadectwa opatrzonego symbolem akredytacji PCA (lub powołaniem

tekstowym) wyników uzyskanych od nieakredytowanych podwykonawców.

- A8. W przypadku gdy laboratorium badawcze / wzorcujące posiadające akredytację na pobieranie próbek wydaje odrębne od sprawozdań z badań / świadectw wzorcowania raporty z pobierania próbek zawierające wyniki pobierania objętego posiadaną akredytacją, powinno powoływać się w wydawanych raportach na posiadaną akredytację - stosując symbol akredytacji PCA (lub powołanie tekstowe), na zasadach opisanych powyżej.

Etykiety wzorcowania do przyrządów pomiarowych

- A9. Laboratorium wzorcujące może stosować etykiety opatrzone symbolem akredytacji WZORCOWANIE do przyrządów pomiarowych (lub jeżeli to niepraktyczne do opakowań), dla których wydano świadectwa wzorcowania, tylko i wyłącznie w ramach posiadanej akredytacji. Etykiety zawierające symbol akredytacji powinny zawierać nazwę i numer akredytacji laboratorium wzorcującego, identyfikację wyposażenia, datę aktualnego wzorcowania oraz odwołanie do świadectwa wzorcowania. Etykiety wzorcowania zawierające symbol akredytacji nie powinny sugerować, że PCA zatwierdzało lub przeprowadziło wzorcowanie danego przyrządu.

Etykiety inspekcyjne na obiektach inspekcyjnych

- A10. Jednostka inspekcyjna może stosować etykiety inspekcyjne opatrzone symbolem akredytacji INSPEKCJA, które są umieszczane na obiektach poddawanych inspekcji oraz dla których wydano świadectwa/sprawozdania z inspekcji, tylko i wyłącznie w ramach posiadanej akredytacji. Etykiety zawierające symbol akredytacji powinny zawierać nazwę i numer akredytacji jednostki inspekcyjnej, identyfikację wyposażenia, datę inspekcji oraz odwołanie do świadectwa/sprawozdania z inspekcji. Etykiety inspekcyjne zawierające symbol akredytacji nie powinny sugerować, że PCA zatwierdzało lub przeprowadzało inspekcję danego obiektu.

Etykiety i dokumenty materiałów odniesienia

- A11. Akredytowany producent materiałów odniesienia może stosować etykiety zawierające symbol akredytacji na materiałach odniesienia (lub jeżeli to niepraktyczne, na opakowaniach materiałów odniesienia), dla których CAB wydał certyfikat lub kartę informacyjną produktu dla materiału odniesienia w ramach posiadanej akredytacji. Etykiety, certyfikaty i karty informacyjne produktu wydane dla materiału odniesienia zawierające symbol akredytacji nie powinny sugerować, że PCA zatwierdziło lub wyprodukowało materiał odniesienia. Etykiety zawierające symbol akredytacji powinny również zawierać (oprócz informacji określonych w wymaganiach normy ISO 17034) nazwę i numer akredytacji producenta materiału odniesienia, identyfikację materiału i partii oraz odwołanie do dokumentu materiału odniesienia.

Etykiety i dokumenty związane z biobankowaniem

- A12. Akredytowany biobank może stosować na materiałach poddanych biobankowaniu etykiety zawierające symbol akredytacji, dla których wydano raport/świadectwo w ramach posiadanej akredytacji. Etykiety, świadectwa i dokumenty dotyczące materiału biologicznego i związanych z nim danych zawierające symbol akredytacji nie powinny sugerować, że PCA zatwierdziło, pozyskało lub wytworzyło materiał lub dane. Etykiety zawierające symbol akredytacji powinny również zawierać (oprócz informacji określonych w wymaganiach normy ISO 20387) nazwę i numer akredytacji biobanku, identyfikację materiału biologicznego oraz odwołanie do raportu, świadectwa lub związanych z nim danych.

Pozostałe ograniczenia

- A13. Symbol akredytacji BADANIA lub WZORCOWANIE nie powinien być umieszczany na badanej próbce lub na badanym/wzorcowanym obiekcie, w sposób sugerujący, że PCA zaakceptowało badany/wzorcowany obiekt, (w przypadku etykiet wzorcowania

zastosowanie ma punkt A9).

- A14. Symbol akredytacji INSPEKCJA nie powinien być umieszczany na kontrolowanych wyrobach lub obiektach, w sposób sugerujący, że PCA zaakceptowało kontrolowany wyrób lub obiekt, (w przypadku etykiet inspekcyjnych zastosowanie ma punkt A10).
- A15. Symbol akredytacji PRODUKCJA MATERIAŁÓW ODNIESIENIA nie powinien być umieszczany na wyprodukowanych wyrobach w sposób sugerujący, że PCA zaakceptowało lub wyprodukowało wyrób (w przypadku etykiet materiałów odniesienia zastosowanie ma punkt A11).
- A16. Symbol akredytacji BIOBANKOWANIE nie powinien być umieszczany na materiałach poddanych biobankowaniu w sposób sugerujący, że PCA zaakceptowało lub pozyskało czy wytworzyło materiał lub dane (w przypadku etykiet materiałów biobankowanych zastosowanie ma punkt A12).
- A17. Akredytowane laboratoria, jednostki inspekcyjne, organizatorzy badań biegłości oraz producenci materiałów odniesienia objęci certyfikowanym systemem zarządzania jakością w odniesieniu do normy ISO 9001 lub innym systemem zarządzania, nie powinni stosować znaków zgodności strony trzeciej, odnoszących się do certyfikowanego systemu zarządzania, na dokumentach zawierających wyniki działań w obszarze oceny zgodności.
- A18. Akredytowane laboratoria badawcze, wzorcujące oraz jednostki inspekcyjne mogą podawać informacje dotyczące spełnienia przez nie wymagań dot. kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań /wzorcowań/ inspekcji odwołując się do odpowiednich wspólnych komunikatów ISO-ILAC-IAF.

Załącznik nr 2 Szczególne zasady stosowania symboli akredytacji PCA przez akredytowane jednostki certyfikujące

Nieakredytowane dokumenty certyfikacyjne

B1. Jednostki certyfikujące systemy zarządzania, wyroby i osoby nie mogą wydawać dokumentów certyfikacyjnych dla działań objętych zakresem posiadanej akredytacji, bez powoływania się na nią. W uzasadnionych przypadkach na wniosek klienta jednostki certyfikującej, dopuszcza się odstępnie od konieczności powołania się na akredytację na dokumencie certyfikacyjnym za zgodą akredytowanej jednostki certyfikującej oraz PCA.


B2. W przypadku gdy jednostka wydała dokumenty certyfikacyjne przed uzyskaniem akredytacji (bez powołania się na akredytację), powinna po uzyskaniu akredytacji dokonać ponownego ich wydania z powołaniem się na uzyskaną akredytację, w ciągu roku od dnia decyzji o udzieleniu akredytacji, w tym zakresie. **PCA dopuszcza odstępnie od wskazanego terminu ponownego wydania akredytowanych certyfikatów w uzasadnionych sytuacjach, gdy klient jednostki przedstawił takie oczekiwanie i jeśli zostanie ono zaakceptowane zarówno przez jednostkę certyfikującą, jak i PCA, a certyfikacja będzie w tym okresie uznawana za akredytowaną.**

Przekazywanie symboli akredytacji do stosowania klientom jednostek certyfikujących

B3. Jednostki certyfikujące wyroby i systemy zarządzania mogą przekazywać symbole akredytacji PCA swoim klientom do stosowania w środkach komunikacji.

B4. Jednostki certyfikujące wyroby i systemy zarządzania powinny przekazywać symbole akredytacji PCA tylko w połączeniu ze swoim logo lub odpowiednim znakiem zgodności.

B5. Powielenie symbolu akredytacji PCA powinno być oparte na wzorach zamieszczonych w niniejszym dokumencie. Posiadacze certyfikatów, wydanych przez akredytowane jednostki certyfikujące powinni stosować symbol akredytacji przekazany przez PCA ich jednostce certyfikującej, zgodnie z wzorem przedstawionym na rysunku 7.



Rysunek 7: Stosowanie symboli akredytacji PCA przez posiadaczy akredytowanych certyfikatów:

- symbol akredytacji PCA i logo jednostki certyfikującej lub znak zgodności powinny być otoczone ramką;
- logo jednostki certyfikującej lub znak zgodności powinien być powiększony lub zmniejszony tak, aby dopasować rozmiar do miejsca wskazanego na rysunku;
- odpowiedni numer akredytacji jednostki certyfikującej powinien być zamieszczony w miejscu AC XXX.

B6. Jednostki certyfikujące wyroby i systemy zarządzania powinny podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić właściwe stosowanie symboli akredytacji PCA przez swoich klientów, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie i poddawać ten obszar audytowi.

B7. Jednostka certyfikująca nie powinna dopuszczać do stosowania przez posiadaczy

akredytowanych certyfikatów swojego symbolu akredytacji na sprawozdaniach z badań, świadectwach wzorcowania lub sprawozdaniach/świadectwach z inspekcji.

- B8. W przypadku nadużycia stosowania symbolu akredytacji PCA przez klientów akredytowanych jednostek certyfikujących wyroby i systemy zarządzania, PCA zwróci się do jednostki o podjęcie odpowiednich działań w celu zaprzestania niewłaściwego stosowania symbolu akredytacji przez klienta jednostki.
- B9. Jednostka certyfikująca wyroby lub systemy zarządzania, której akredytacja została cofnięta lub ograniczona w części zakresu, jest zobowiązana do podjęcia właściwych działań, mających na celu natychmiastowe zaprzestanie stosowania symboli akredytacji, przez klientów, którym te symbole udostępniła.