

**ZAKRES AKREDYTACJI
ORGANIZATORA BADAŃ BIEGŁOŚCI
SCOPE OF ACCREDITATION FOR PROFICIENCY TESTING PROVIDER
Nr/No PT 003**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 15 z/of 31.07.2025



PT 003

Nazwa i adres / Name and address:

**CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE
SPÓŁKA Z O.O.**

ul. Rybnicka 6

44-335 Jastrzębie- Zdrój

Dziedzina / obiekty badań biegłości / Field / proficiency testing items:

Badania chemiczne / paliwa gazowe i stałe, powietrze, pyły, woda, odpady, ścieki / Chemical tests / liquid and solid fuels, air, dust, water, waste, sewage

Badania właściwości fizycznych / paliwa stałe, woda, odpady / Test of physical properties / solid fuels, water, waste

Pobieranie próbek / woda, paliwa stałe, ścieki, gaz / Sampling / water, solid fuels, sewage, gas

Wersja strony: A

**KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr PT 003 z dnia 31.07.2025 r.

Cykl akredytacji od 20.12.2022 r. do 30.12.2026 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No PT 003 of 31.07.2025
Accreditation cycle from 20.12.2022 to 30.12.2026

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Sekcja Badań Biegłości ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie- Zdrój		
Obiekty badań biegłości	Wielkości mierzone lub właściwości	Identyfikacja programu
Elastyczny zakres akredytacji ^{1), 2)}		
Węgiel kamienny	Właściwości fizykochemiczne ²⁾	Paliwa stałe PS/PT
Biomasa	Właściwości fizykochemiczne ²⁾	
Koks z węgla kamiennego	Właściwości fizykochemiczne ²⁾	
Paliwa gazowe Powietrze	Stężenie składników gazowych ²⁾	Środowisko ŚR/PT
Środowisko pracy - pyły	Zawartość kwarcu i krystobalitu	
Środowisko pracy - powietrze	Zawartość metali ²⁾	
	Zawartość związków organicznych ²⁾	
	Stężenie dwutlenku węgla Stężenie dwutlenku azotu Stężenie tlenku węgla Stężenie tlenku azotu	
	Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) ²⁾	
Odpady ⁰⁾ : kod ¹⁾ 01 01, 01 04 03 01, 03 03 10 01, 17 01 17 05, 19 01 19 08, 19 12	Właściwości fizykochemiczne ²⁾	Odpady OD/PT
Węgiel kamienny	Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych	Pobieranie próbek PP/PT
Wody powierzchniowe	Pomiary w terenie ²⁾	
Woda do spożycia	Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych	
	Pomiary w terenie ²⁾	
Ścieki	Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych	
	Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych – metoda manualna	
Gaz koksowniczy	Pomiary w terenie: Temperatura pH Przewodność elektryczna właściwa	
	Pobieranie próbek do badań składu chemicznego	

⁰⁾ Kody odpadów według rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.

Granice elastyczności:

- 1) Dodanie obiektów badań biegłości w ramach grupy obiektów
- 2) Dodanie wielkości mierzonych lub właściwości w ramach obiektów / grupy obiektów

Wykaz badań biegłości prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr PT 003

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS
dnia: 31.07.2025 r.

