

**ZAKRES AKREDYTACJI
ORGANIZATORA BADAŃ BIEGŁOŚCI
SCOPE OF ACCREDITATION FOR PROFICIENCY TESTING PROVIDER
Nr/No PT 003**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 16 z/of 08.12.2025



PT 003

Nazwa i adres / Name and address:

**CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE
SPÓŁKA Z O.O.**

ul. Rybnicka 6

44-335 Jastrzębie- Zdrój

Dziedzina / obiekty badań biegłości / Field / proficiency testing items:

Badania chemiczne / paliwa gazowe i stałe, powietrze, pyły, woda, odpady, ścieki / Chemical tests / liquid and solid fuels, air, dust, water, waste, sewage

Badania właściwości fizycznych / paliwa stałe, woda, odpady / Test of physical properties / solid fuels, water, waste

Pobieranie próbek / woda, paliwa stałe, ścieki, gaz / Sampling / water, solid fuels, sewage, gas

Wersja strony: A

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOSCI**

HANNA TUGI

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr PT 003 z dnia 08.12.2025 r.

Cykl akredytacji od 20.12.2022 r. do 30.12.2026 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No PT 003 of 08.12.2025
Accreditation cycle from 20.12.2022 to 30.12.2026

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Sekcja Badań Biegłości ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie- Zdrój		
Obiekty badań biegłości	Wielkości mierzone lub właściwości	Identyfikacja programu
Węgiel kamienny ^E	Właściwości fizykochemiczne	Paliwa stałe PS/PT
Biomasa ^E	Właściwości fizykochemiczne	
Koks z węgla kamiennego ^E	Właściwości fizykochemiczne	
Paliwa gazowe ^E Powietrze	Stężenie składników gazowych	Środowisko ŚR/PT
Środowisko pracy - pyły	Zawartość kwarcu i krystobalitu	
Środowisko pracy - powietrze	Stężenie dwutlenku węgla Stężenie dwutlenku azotu Stężenie tlenku węgla Stężenie tlenku azotu	
Środowisko pracy ^E - powietrze	Zawartość metali	
	Zawartość związków organicznych	
	Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)	
Odpady ^{0)E} : kod 01 01, 01 04 03 01, 03 03 10 01, 17 01 17 05, 19 01 19 08, 19 12	Właściwości fizykochemiczne	Odpady OD/PT
Węgiel kamienny	Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych	Pobieranie próbek PP/PT
Wody powierzchniowe ^E	Pomiary w terenie Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych	
Woda do spożycia ^E	Pomiary w terenie Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych	
Ścieki	Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych – metoda manualna Pomiary w terenie: Temperatura pH Przewodność elektryczna właściwa	
Gaz koksowniczy	Pobieranie próbek do badań składu chemicznego	

⁰⁾ Kody odpadów według rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.

E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji organizatorów badań biegłości.

Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana publicznie przez akredytowany podmiot.

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr PT 003

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI**

HANNA TUGI
dnia: 08.12.2025 r.

