

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 013

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 23 z/of 17.07.2026

 AP 013	Nazwa i adres / Name and address INSTYTUT ENERGETYKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Mory 8 01-330 Warszawa LABORATORIUM APARATURY POMIAROWEJ ul. Augustówka 36 02-981 Warszawa
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) i/lub poza nią (P) / at permanent location (S) and/or outside of permanent location (P)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand^{*)} 7.01 napięcie DC 7.02 prąd DC 7.03 napięcie AC 7.04 prąd AC 7.05 rezystancja DC 7.12 moc DC 7.13 moc AC 7.15 elektryczna symulacja wielkości 10.01 czas (przedział czasu) 14.01 temperatura punktu rosy 14.02 wilgotność względna 17.01 ciśnienie 19.01 temperatura (termometria elektryczna) 19.02 temperatura (termometria nieelektryczna) 19.03 temperatura (termometria radiacyjna)

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 013 z dnia 09.01.2024 r.
Cykl akredytacji od 03.08.2023 r. do 02.09.2027 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 013 of 09.01.2024
Accreditation cycle from 03.08.2023 to 02.09.2027
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Aparatury Pomiarowej				
ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Napięcie DC				
Mierniki napięcia analogowe	0 μV do 100 mV 100 mV do 1 V 1 V do 10 V 10 V do 100 V 100 V do 1000 V	$5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \mu V$ $4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \mu V$ $4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 5 \mu V$ $7 \cdot 10^{-6} \cdot U + 30 \mu V$ $8 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,1 mV$	S	Procedura wewnętrzna E / I 1/ MAP Metoda bezpośrednia
Mierniki napięcia cyfrowe Multimetry Kalibratory Zasilacze		U – wielkość mierzona (V)		EURAMET cg-15 v.3.0 Metoda bezpośrednia i pośrednia
Mierniki napięcia analogowe	0 μV do 100 mV 100 mV do 1 V 1 V do 10 V 10 V do 100 V 100 V do 1000 V	$42 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1,1 \mu V$ $29 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2 \mu V$ $28 \cdot 10^{-6} \cdot U + 40 \mu V$ $40 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,6 mV$ $47 \cdot 10^{-6} \cdot U + 7 mV$	P	Procedury wewnętrzne E / I 1/ MAP P4 / MAP Metoda bezpośrednia
Mierniki napięcia cyfrowe Multimetry Kalibratory Zasilacze		U – wielkość mierzona (V)		EURAMET cg-15 v.3.0 Metoda bezpośrednia
Prąd DC				
Mierniki prądu analogowe	0 μA do 100 μA 100 μA do 1 mA 1 mA do 10 mA 10 mA do 100 mA 0,1 A do 1 A 1 A do 3 A 3 A do 11 A	$13 \cdot 10^{-6} \cdot I + 40 pA$ $13 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,2 nA$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot I + 30 nA$ $13 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,01 \mu A$ $13 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,1 \mu A$ $11 \cdot 10^{-6} \cdot I + 32 \mu A$ $7 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,35 mA$	S	Procedura wewnętrzna E / I 1/ MAP Metoda bezpośrednia
Mierniki prądu cyfrowe Multimetry		I – wielkość mierzona (A)		EURAMET cg-15 v.3.0 Metoda bezpośrednia i pośrednia
Mierniki cęgowe	10 A do 16,5 A 16,5 A do 149,999 A 150 A do 550 A	$2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2 mA$ $2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 12 mA$ $2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 40 mA$		Procedura wewnętrzna E / I 2/ MAP Metoda bezpośrednia
Kalibratory Zasilacze	0 μA do 100 μA 100 μA do 1 mA 1 mA do 10 mA 10 mA do 100 mA 0,1 A do 1 A 1 A do 3 A 3 A do 10 A 10 A do 30 A 30 A do 100 A	$13 \cdot 10^{-6} \cdot I + 40 pA$ $13 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,2 nA$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot I + 30 nA$ $13 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,01 \mu A$ $13 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,1 \mu A$ $11 \cdot 10^{-6} \cdot I + 32 \mu A$ $7 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,35 mA$ $10 \cdot 10^{-6} \cdot I + 3,4 mA$ $120 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,1 mA$		EURAMET cg-15 v.3.0 Metoda bezpośrednia i pośrednia
Mierniki prądu analogowe	0,1 mA do 1 mA 1 mA do 10 mA 10 mA do 100 mA 0,1 A do 1 A 1 A do 3 A 3 A do 10 A 10 A do 30 A 30 A do 100 A	$31 \cdot 10^{-6} \cdot I + 2,3 nA$ $43 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,11 \mu A$ $31 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,22 \mu A$ $31 \cdot 10^{-6} \cdot I + 2,2 \mu A$ $40 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,11 mA$ $43 \cdot 10^{-6} \cdot I + 1,1 mA$ $50 \cdot 10^{-6} \cdot I + 11 mA$ $100 \cdot 10^{-6} \cdot I + 9 mA$	P	Procedury wewnętrzne E / I 1/ MAP P4 / MAP Metoda bezpośrednia
Mierniki prądu cyfrowe Multimetry Kalibratory Zasilacze		I – wielkość mierzona (A)		EURAMET cg-15 v.3.0 Metoda bezpośrednia

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Napięcie AC				
Mierniki napięcia analogowe	f = 10 Hz do 40 Hz 0,2 mV do 10 mV 0,01 V do 0,1 V 0,1 V do 1 V 1 V do 10 V 10 V do 100 V 100 V do 1000 V	$34 \cdot 10^{-5} \cdot U + 3,5 \mu V$ $8 \cdot 10^{-5} \cdot U + 4,5 \mu V$ $8 \cdot 10^{-5} \cdot U + 45 \mu V$ $8 \cdot 10^{-5} \cdot U + 0,4 mV$ $23 \cdot 10^{-5} \cdot U + 4,7 mV$ $46 \cdot 10^{-5} \cdot U + 46 mV$	S	Procedura wewnętrzna E / I 1/ MAP Metoda bezpośrednia
Mierniki napięcia cyfrowe Multimetry Kalibratory	f = 40 Hz do 1 kHz 0,2 mV do 10 mV 0,01 V do 0,1 V 0,1 V do 1 V 1 V do 10 V 10 V do 100 V 100 V do 1000 V f = 1 kHz do 20 kHz 0,2 mV do 10 mV 0,01 V do 0,1 V 0,1 V do 1 V 1 V do 10 V 10 V do 100 V 100 V do 1000 V f = 50 kHz do 100 kHz 0,2 mV do 10 mV 0,01 V do 0,1 V 0,1 V do 1 V 1 V do 10 V 10 V do 33 V f = 100 kHz do 300 kHz 0,2 mV do 10 mV 0,01 V do 0,1 V 0,1 V do 1 V 1 V do 10 V 10 V do 33 V	$23 \cdot 10^{-5} \cdot U + 1,3 \mu V$ $8 \cdot 10^{-5} \cdot U + 2,3 \mu V$ $8 \cdot 10^{-5} \cdot U + 23 \mu V$ $8 \cdot 10^{-5} \cdot U + 0,2 mV$ $23 \cdot 10^{-5} \cdot U + 2,3 mV$ $46 \cdot 10^{-5} \cdot U + 23 mV$ $34 \cdot 10^{-5} \cdot U + 1,3 \mu V$ $16 \cdot 10^{-5} \cdot U + 2,3 \mu V$ $16 \cdot 10^{-5} \cdot U + 23 \mu V$ $16 \cdot 10^{-5} \cdot U + 0,4 mV$ $23 \cdot 10^{-5} \cdot U + 2,3 mV$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot U + 23 mV$ $58 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{-5} \cdot U + 1,2 \mu V$ $9 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{-5} \cdot U + 2,8 \mu V$ $9 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{-5} \cdot U + 28 \mu V$ $9 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{-5} \cdot U + 0,3 mV$ $15 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{-5} \cdot U + 1,2 mV$ $460 \cdot 10^{-4} \cdot U + 2,2 \mu V$ $35 \cdot 10^{-4} \cdot U + 15 \mu V$ $35 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,1 mV$ $35 \cdot 10^{-4} \cdot U + 1,1 mV$ $44 \cdot 10^{-4} \cdot U + 14 mV$ U – wielkość mierzona (V)		EURAMET cg-15 v.3.0 Metoda bezpośrednia i pośrednia
Kalibratory	f = 10 Hz do 20 kHz 0,2 mV do 100 mV 0,1 V do 1 V 1 V do 10 V 10 V do 100 V 100 V do 750 V f = 20 kHz do 50 kHz 0,2 mV do 100 mV 0,1 V do 1 V 1 V do 10 V 10 V do 100 V 100 V do 750 V f = 50 kHz do 100 kHz 0,2 mV do 100 mV 0,1 V do 1 V 1 V do 10 V 10 V do 33 V f = 100 kHz do 300 kHz 0,2 mV do 100 mV 0,1 V do 1 V 1 V do 10 V 10 V do 33 V	$69 \cdot 10^{-5} \cdot U + 35 \mu V$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot U + 0,35 mV$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot U + 3,5 mV$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot U + 35 mV$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot U + 0,26 V$ $14 \cdot 10^{-4} \cdot U + 58 \mu V$ $14 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,58 mV$ $14 \cdot 10^{-4} \cdot U + 5,8 mV$ $14 \cdot 10^{-4} \cdot U + 58 mV$ $14 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,43 V$ $69 \cdot 10^{-4} \cdot U + 93 \mu V$ $69 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,93 mV$ $69 \cdot 10^{-4} \cdot U + 9,3 mV$ $69 \cdot 10^{-4} \cdot U + 93 mV$ $46 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,58 mV$ $46 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5,8 mV$ $46 \cdot 10^{-3} \cdot U + 58 mV$ $46 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,58 V$ U – wielkość mierzona (V)	P	EURAMET cg-15 v.3.0 Metoda bezpośrednia

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Prąd AC				
Mierniki prądu analogowe	f = 20 Hz do 45 Hz 0,029 mA do 0,33 mA 0,33 mA do 3,3 mA 3,3 mA do 33 mA 33 mA do 330 mA 0,33 A do 2,2 A	$97 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,12 \mu A$ $78 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,23 \mu A$ $78 \cdot 10^{-5} \cdot I + 2,3 \mu A$ $78 \cdot 10^{-5} \cdot I + 23 \mu A$ $15 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,24 mA$	S	Procedura wewnętrzna E / I 1/ MAP Metoda bezpośrednia
Mierniki prądu cyfrowe Multimetry	f = 45 Hz do 65 Hz 0,029 mA do 0,33 mA 0,33 mA do 3,3 mA 3,3 mA do 33 mA 33 mA do 330 mA 0,33 A do 2,2 A 2,2 A do 11 A f = 65 Hz do 500 Hz 0,029 mA do 0,33 mA 0,33 mA do 3,3 mA 3,3 mA do 33 mA 33 mA do 330 mA 0,33 A do 2,2 A 2,2 A do 11 A f = 500 Hz do 1 kHz 0,029 mA do 0,33 mA 0,33 mA do 3,3 mA 3,3 mA do 33 mA 33 mA do 330 mA 0,33 A do 2,2 A 2,2 A do 11 A f = 1 kHz do 5 kHz 0,029 mA do 0,33 mA 0,33 mA do 3,3 mA 3,3 mA do 33 mA 33 mA do 330 mA 0,33 A do 2,2 A f = 5 kHz do 10 kHz 0,029 mA do 0,33 mA 0,33 mA do 3,3 mA 3,3 mA do 33 mA 33 mA do 330 mA	$97 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,19 \mu A$ $78 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,23 \mu A$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot I + 2,3 \mu A$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot I + 23 \mu A$ $75 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,24 mA$ $47 \cdot 10^{-5} \cdot I + 1,6 mA$ $97 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,19 \mu A$ $78 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,23 \mu A$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot I + 2,3 \mu A$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot I + 23 \mu A$ $75 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,24 mA$ $76 \cdot 10^{-5} \cdot I + 1,6 mA$ $97 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,19 \mu A$ $78 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,23 \mu A$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot I + 2,3 \mu A$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot I + 23 \mu A$ $75 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,24 mA$ $26 \cdot 10^{-4} \cdot I + 1,5 mA$ $30 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,12 \mu A$ $15 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,23 \mu A$ $15 \cdot 10^{-4} \cdot I + 2,3 \mu A$ $15 \cdot 10^{-4} \cdot I + 23 \mu A$ $58 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,29 mA$ $96 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,12 \mu A$ $47 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,44 \mu A$ $48 \cdot 10^{-4} \cdot I + 2,2 \mu A$ $48 \cdot 10^{-4} \cdot I + 22 \mu A$ I – wielkość mierzona (A)		EURAMET cg-15 v.3.0 Metoda bezpośrednia i pośrednia
Mierniki cęgowe	f = 46 Hz do 65 Hz 10 A do 16,5 A 16,5 A do 150 A 150 A do 550 A f = 65 Hz do 440 Hz 10 A do 16,5 A 16,5 A do 150 A 150 A do 550 A	$23 \cdot 10^{-4} \cdot I + 3 mA$ $24 \cdot 10^{-4} \cdot I + 22 mA$ $22 \cdot 10^{-4} \cdot I + 90 mA$ $54 \cdot 10^{-4} \cdot I + 11 mA$ $65 \cdot 10^{-4} \cdot I + 22 mA$ $62 \cdot 10^{-4} \cdot I + 62 mA$ I – wielkość mierzona (A)		Procedura wewnętrzna E / I 2/ MAP Metoda bezpośrednia

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Prąd AC				
Kalibratory	f = 20 Hz do 45 Hz 0,029 mA do 0,1 mA 0,1 mA do 1 mA 1 mA do 10 mA 10 mA do 100 mA 0,1 A do 1 A f = 45 Hz do 100 Hz 0,029 mA do 0,1 mA 0,1 mA do 1 mA 1 mA do 10 mA 10 mA do 100 mA 0,1 A do 1 A f = 100 Hz do 5 kHz 0,029 mA do 0,1 mA 0,1 mA do 1 mA 1 mA do 10 mA 10 mA do 100 mA 0,1 A do 1 A f = 5 kHz do 10 kHz 0,1 mA do 1 mA 1 mA do 10 mA 10 mA do 100 mA 0,1 A do 1 A	$18 \cdot 10^{-4} \cdot I + 34 \text{ nA}$ $18 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,22 \text{ }\mu\text{A}$ $18 \cdot 10^{-4} \cdot I + 2,2 \text{ }\mu\text{A}$ $18 \cdot 10^{-4} \cdot I + 22 \text{ }\mu\text{A}$ $19 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,23 \text{ mA}$ $64 \cdot 10^{-5} \cdot I + 36 \text{ nA}$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,23 \text{ }\mu\text{A}$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot I + 2,3 \text{ }\mu\text{A}$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot I + 23 \text{ }\mu\text{A}$ $98 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,22 \text{ mA}$ $64 \cdot 10^{-5} \cdot I + 36 \text{ nA}$ $34 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,24 \text{ }\mu\text{A}$ $34 \cdot 10^{-5} \cdot I + 2,4 \text{ }\mu\text{A}$ $34 \cdot 10^{-5} \cdot I + 24 \text{ }\mu\text{A}$ $12 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,23 \text{ mA}$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,23 \text{ }\mu\text{A}$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot I + 2,3 \text{ }\mu\text{A}$ $69 \cdot 10^{-5} \cdot I + 23 \text{ }\mu\text{A}$ $35 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,23 \text{ mA}$ <i>I</i> – wielkość mierzona (A)	S	EURAMET cg-15 v.3.0 Metoda bezpośrednia i pośrednia
Kalibratory	f = 45 Hz do 5 kHz 5 mA do 1 A 1 A do 2.2 A 2.2 A do 3 A	$12 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,4 \text{ mA}$ $95 \cdot 10^{-5} \cdot I + 3,2 \text{ mA}$ $63 \cdot 10^{-4} \cdot I + 2,1 \text{ mA}$ <i>I</i> – wielkość mierzona (A)	P	EURAMET cg-15 v.3.0 Metoda bezpośrednia
Rezystancja DC				
Rezystory stałe Rezystory regulowane Boczniki	10 $\mu\Omega$ do 100 $\mu\Omega$ 100 $\mu\Omega$ do 1 m Ω 1 m Ω do 10 m Ω 10 m Ω do 100 m Ω 0,1 Ω do 1 Ω 1 Ω do 10 k Ω 10 k Ω do 100 k Ω 0,1 M Ω do 1 M Ω 1 M Ω do 10 M Ω 10 M Ω do 100 M Ω 0,1 G Ω do 1 G Ω	32 n Ω $26 \cdot 10^{-5} \cdot R + 30 \text{ n}\Omega$ $20 \cdot 10^{-5} \cdot R$ $20 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $5 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $1 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot R + 56 \text{ m}\Omega$ $18 \cdot 10^{-6} \cdot R + 2,2 \text{ }\Omega$ $59 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,11 \text{ k}\Omega$ $58 \cdot 10^{-5} \cdot R + 1,2 \text{ k}\Omega$ $58 \cdot 10^{-4} \cdot R + 10 \text{ M}\Omega$ <i>R</i> – wielkość mierzona (Ω)	S	Procedura wewnętrzna E / I 3/ MAP Metoda bezpośrednia i pośrednia
Mierniki rezystancji cyfrowe Multimetry Kalibratory				EURAMET cg-15 v.3.0 Metoda bezpośrednia i pośrednia
Mierniki rezystancji analogowe				Procedura wewnętrzna E / I 1/ MAP Metoda bezpośrednia
Rezystory stałe Rezystory regulowane	1 m Ω do 10 Ω 10 Ω do 100 Ω 100 Ω do 1 k Ω 1 k Ω do 10 k Ω 10 k Ω do 100 k Ω 100 k Ω do 1 M Ω 1 M Ω do 10 M Ω 10 M Ω do 100 M Ω	$70 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,1 \text{ m}\Omega$ $60 \cdot 10^{-6} \cdot R + 1,0 \text{ m}\Omega$ $58 \cdot 10^{-6} \cdot R + 2,3 \text{ m}\Omega$ $58 \cdot 10^{-6} \cdot R + 23 \text{ m}\Omega$ $80 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,47 \text{ }\Omega$ $80 \cdot 10^{-6} \cdot R + 5,0 \text{ }\Omega$ $46 \cdot 10^{-5} \cdot R + 48 \text{ }\Omega$ $17 \cdot 10^{-4} \cdot R + 0,61 \text{ k}\Omega$ <i>R</i> – wielkość mierzona (Ω)	P	Procedury wewnętrzne E / I 3/ MAP P4 / MAP Metoda bezpośrednia
Kalibratory Mierniki rezystancji cyfrowe Multimetry				EURAMET cg-15 v.3.0 Metoda bezpośrednia
Mierniki rezystancji analogowe				Procedury wewnętrzne E / I 1/ MAP P4 / MAP Metoda bezpośrednia

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Moc DC				
Mierniki mocy czynnej cyfrowe	0,33 V do 1000 V 3,3 mA do 9 mA 3 W do 9 W 9 mA do 33 mA 3 W do 33 W 33 mA do 90 mA 3 W do 90 W 90 mA do 330 mA 3 W do 330 W 0,33 A do 0,9 A 3 W do 900 W 0,9 A do 2,2 A 3 W do 2.2 kW 2,2 A do 4,5 A 3 W do 4,5 kW 4,5 A do 11 A 3 W do 11 kW	 $0,046 \cdot 10^{-2} \cdot w$ $0,034 \cdot 10^{-2} \cdot w$ $0,047 \cdot 10^{-2} \cdot w$ $0,034 \cdot 10^{-2} \cdot w$ $0,092 \cdot 10^{-2} \cdot w$ $0,069 \cdot 10^{-2} \cdot w$ $0,14 \cdot 10^{-2} \cdot w$ $0,10 \cdot 10^{-2} \cdot w$ <i>w – wielkość mierzona (W)</i>	S	Procedury wewnętrzne E / I 2/ MAP
Moc AC				
Mierniki mocy czynnej cyfrowe jednofazowe	f = 45 Hz do 65 Hz cosφ = 1 0,33 V do 1000 V 3,3 mA do 9 mA 3 W do 9 W 9 mA do 33 mA 3 W do 33 W 33 mA do 90 mA 3 W do 90 W 90 mA do 330 mA 3 W do 330 W 0,33 A do 0,9 A 3 W do 900 W 0,9 A do 2,2 A 3 W do 2.2 kW 2,2 A do 4,5 A 3 W do 4,5 kW 4,5 A do 11 A 3 W do 11 kW	 $0,29 \cdot 10^{-2} \cdot w$ $0,17 \cdot 10^{-2} \cdot w$ $0,29 \cdot 10^{-2} \cdot w$ $0,17 \cdot 10^{-2} \cdot w$ $0,29 \cdot 10^{-2} \cdot w$ $0,17 \cdot 10^{-2} \cdot w$ $0,23 \cdot 10^{-2} \cdot w$ $0,17 \cdot 10^{-2} \cdot w$ <i>w – wielkość mierzona (W)</i>	S	Procedury wewnętrzne E / I 2/ MAP PF = 1
Elektryczna symulacja wielkości				
Wskaźniki (mierniki) temperatury w tym regulatory temperatury Przetworniki temperatury Rejestratory temperatury Symulatory temperatury	-270 °C do 1820 °C -200 °C do 0 °C 0 °C do 850 °C	$0,02 \text{ °C}$ $0,002 \text{ °C}$ $7 \cdot 10^{-6} \cdot t + 0,002 \text{ °C}$ <i>t – wielkość mierzona (°C)</i>	S	EURAMET cg-11 v.2.0 Metoda pośrednia elektryczna
Wskaźniki (mierniki) temperatury w tym regulatory temperatury Przetworniki temperatury Rejestratory temperatury Symulatory temperatury	-270 °C do 1820 °C -200 °C do 850 °C	$0,2 \text{ °C}$ $0,015 \text{ °C}$	P	EURAMET cg-11 v.2.0 Metoda pośrednia elektryczna
Czas (przedział czasu)				
Mierniki przedziału czasu	0 h do 24 h	$0,35 \text{ s} + 1 \cdot 10^{-5} \cdot T$ <i>T – wartość mierzonego przedziału czasu (s)</i>	S	Procedura wewnętrzna E / I 5/ MAP Metoda bezpośrednia
Mierniki przedziału czasu	0 h do 24 h	$0,35 \text{ s} + 1 \cdot 10^{-5} \cdot T$ <i>T – wartość mierzonego przedziału czasu (s)</i>	P	Procedury wewnętrzne P4 / MAP E / I 5/ MAP Metoda bezpośrednia
Temperatura punktu rosy				
Higrometry	-20 °C dp do 20 °C dp	0,2 °C dp	S	Procedura wewnętrzna W2/ MAP

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Wilgotność względna				
Higrometry Termohigrometry Psychrometry Przetworniki	37 %rh do 85 %rh 37 %rh 85 %rh -20 °C do -5 °C	1,0 %rh 1,7 %rh 0,15 °C	S	Procedura wewnętrzna W1/ MAP
	20 %rh do 90 %rh 20 %rh 90 %rh -5 °C do 0 °C	1,0 %rh 1,7 %rh 0,15 °C		
	10 %rh do 98 %rh 0 °C do 80 °C	0,6 %rh 0,15 °C		
	10 %rh do 98 %rh 10 %rh 98 %rh 80 °C do 90 °C	1,0 %rh 2,0 %rh 0,15 °C		
Komory klimatyczne	20 %rh do 98 %rh 0 °C do 10 °C	2,0 %rh ¹⁾ 0,20 °C ¹⁾	S, P	Procedury wewnętrzne T / I 11/ MAP P4 / MAP
	10 %rh do 98 %rh 10 °C do 80 °C	2,0 %rh ¹⁾ 0,20 °C ¹⁾		
	10 %rh do 98 %rh 80 °C do 90 °C	2,5 %rh ¹⁾ 0,20 °C ¹⁾		
Higrometry Termohigrometry Psychrometry Przetworniki	10 %rh do 98 %rh 10 °C do 80 °C	2,0 %rh 0,20 °C	P	Procedury wewnętrzne W1/ MAP P4 / MAP
	20 %rh do 98 %rh 0 °C do 10 °C	2,0 %rh 0,20 °C		
Ciśnienie				
Ciśnieniomierze sprężynowe Ciśnieniomierze elektroniczne Przetworniki ciśnienia - ciśnienie względne: podciśnienie i nadciśnienie (czynnik gaz)	-0,1 MPa do -0,09 MPa -0,09 MPa do -0,015 MPa -0,015 MPa do -0,009 MPa -0,009 MPa do 0,009 MPa 0,009 MPa do 0,015 MPa 0,015 MPa do 0,1 MPa 0,1 MPa do 0,6 MPa 0,6 MPa do 2 MPa	$3 \cdot 10^{-4} \cdot p + 255 \text{ Pa}$ 16 Pa $1 \cdot 10^{-4} \cdot p + 0,01 \text{ Pa}$ 0,9 Pa $1 \cdot 10^{-4} \cdot p + 0,01 \text{ Pa}$ 16 Pa 60,3 Pa $1 \cdot 10^{-4} \cdot p + 1 \text{ Pa}$ p – wielkość mierzona (Pa)	S	Procedury wewnętrzne C / I 1/ MAP C / I 2/ MAP C / I 3/ MAP w oparciu o EURAMET cg-17 v.4.1
	Ciśnieniomierze sprężynowe Ciśnieniomierze elektroniczne Przetworniki ciśnienia - ciśnienie absolutne (czynnik gaz)	25 hPa do 100 hPa 100 hPa do 600 hPa 600 hPa do 2000 hPa 2000 hPa do 6000 hPa 6000 hPa do 20000 hPa 20000 hPa do 21000 hPa		
Ciśnieniomierze sprężynowe Ciśnieniomierze elektroniczne Przetworniki ciśnienia - ciśnienie względne: podciśnienie i nad ciśnienie (czynnik gaz)	-0,1 MPa do -0,04 MPa -0,04 MPa do 0,04 MPa 0,04 MPa do 2 MPa -2500 Pa do 2500 Pa	$3 \cdot 10^{-4} \cdot p + 255 \text{ Pa}$ $4 \cdot 10^{-4} \cdot p + 22,4 \text{ Pa}$ $3 \cdot 10^{-4} \cdot p + 255 \text{ Pa}$ 1,3 Pa p – wielkość mierzona (Pa)	P	Procedury wewnętrzne C / I 1/ MAP C / I 2/ MAP C / I 3/ MAP P4 / MAP

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Ciśnienie				
Ciśnieniomierze sprężynowe Ciśnieniomierze elektroniczne Przetworniki ciśnienia - ciśnienie absolutne (czynniki gaz)	25 hPa do 600 hPa 600 hPa do 800 hPa 800 hPa do 1200 hPa 1200 hPa do 1400 hPa 1400 hPa do 21000 hPa	$3 \cdot 10^{-4} \cdot p + 270 \text{ Pa}$ 70 Pa 60 Pa 70 Pa $3 \cdot 10^{-4} \cdot p + 270 \text{ Pa}$ p – wielkość mierzona (Pa)	P	Procedury wewnętrzne C / I 1/ MAP C / I 2/ MAP C / I 3/ MAP P4 / MAP
Ciśnieniomierze sprężynowe Ciśnieniomierze elektroniczne Przetworniki ciśnienia - ciśnienie względne: nadciśnienie (olej)	0,02 MPa do 0,06 MPa 0,06 MPa do 0,6 MPa 0,6 MPa do 6 MPa 6 MPa do 25 MPa 25 MPa do 60 MPa	25 Pa $4 \cdot 10^{-4} \cdot p + 46 \text{ Pa}$ $18 \cdot 10^{-5} \cdot p + 550 \text{ Pa}$ $4 \cdot 10^{-4} \cdot p + 4500 \text{ Pa}$ $4 \cdot 10^{-4} \cdot p + 7000 \text{ Pa}$ p – wielkość mierzona (Pa)	S	Procedury wewnętrzne C / I 1/ MAP C / I 2/ MAP C / I 3/ MAP
Ciśnieniomierze sprężynowe Ciśnieniomierze elektroniczne Przetworniki ciśnienia - ciśnienie względne: nadciśnienie (olej)	0 MPa do 6 MPa 6 MPa do 20 MPa	7000 Pa $4 \cdot 10^{-4} \cdot p + 7000 \text{ Pa}$ p – wielkość mierzona (Pa)	P	Procedury wewnętrzne C / I 1/ MAP C / I 2/ MAP C / I 3/ MAP P4 / MAP
Temperatura (termometria elektryczna)				
Czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych Czujniki termoelektryczne z metali nieszlachetnych	-80 °C do 250 °C 250 °C do 1085 °C 1085 °C do 1200 °C 1200 °C do 1300 °C 1300 °C do 1450 °C	0,35 °C 0,6 °C 0,8 °C 1,3 °C 1,8 °C	S	Procedura wewnętrzna T / I 1/ MAP w oparciu o EURAMET cg-8 v. 3.1 Metoda bezpośrednia
	-30 °C do 110 °C 110 °C do 660 °C	0,5 °C 1,0 °C	P	Procedura wewnętrzna T / I 1/ MAP P4 / MAP Metoda bezpośrednia
Czujniki termometrów rezystancyjnych	-80 °C do -40 °C -40 °C do 250 °C 250 °C do 660 °C 0,01 °C	0,02 °C 0,01 °C 0,12 °C 0,005 °C	S	Procedura wewnętrzna T / I 2/ MAP Metoda bezpośrednia
	-30 °C do 110 °C 110 °C do 660 °C	0,03 °C 0,15 °C	P	Procedura wewnętrzna T / I 2/ MAP P4 / MAP Metoda bezpośrednia
Termometry elektryczne (w tym elektroniczne) Termometry elektryczne (z rejestracją temperatury) Przetworniki temperatury (zawierające czujniki temperatury)	-80 °C do -40 °C -40 °C do 250 °C 250 °C do 660 °C 660 °C do 1085 °C 1085 °C do 1200 °C 1200 °C do 1300 °C 1300 °C do 1450 °C 0,01 °C	0,02 °C 0,01 °C 0,12 °C 0,5 °C 0,8 °C 1,3 °C 1,8 °C 0,005 °C	S	Procedura wewnętrzna T / I 9/ MAP Metoda bezpośrednia
	-30 °C do 110 °C 110 °C do 650 °C	0,03 °C 0,15 °C	P	Procedura wewnętrzna T / I 9/ MAP P4 / MAP Metoda bezpośrednia

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Temperatura (termometria elektryczna)				
Termostaty cieczowe	-80 °C do 250 °C	0,02 °C ¹⁾	S	Procedura wewnętrzna T / I 10/ MAP T / I 14/ MAP Metoda bezpośrednia
	-80 °C do 250 °C	0,03 °C ¹⁾	P	Procedura wewnętrzna T / I 10/ MAP T / I 14/ MAP P4 / MAP Metoda bezpośrednia
Kalibratory temperatury	-50 °C do 660 °C 660 °C do 1200 °C	0,12 °C ¹⁾ 0,6 °C ¹⁾	S, P	Procedura wewnętrzna T / I 12/ MAP P4 / MAP w oparciu o EURAMET cg-13 v. 4.0 Metoda bezpośrednia
Piece	100 °C do 420 °C 420 °C do 950 °C 950 °C do 1200 °C 1200 °C do 1450 °C	0,6 °C ¹⁾ 1,5 °C ¹⁾ 2,0 °C ¹⁾ 3,0 °C ¹⁾	S, P	Procedura wewnętrzna T / I 10/ MAP P4 / MAP Metoda bezpośrednia
Komory klimatyczne Komory termostatyczne	-80 °C do 250 °C 250 °C do 420 °C	0,20 °C ¹⁾ 0,6 °C ¹⁾	S, P	Procedura wewnętrzna T / I 11/ MAP P4 / MAP w oparciu o EURAMET cg-20 v. 5.0 Metoda bezpośrednia
Komory do sterylizacji parowej (w tym autoklawy)	100 °C do 150 °C	0,3 °C ¹⁾	P	Procedura wewnętrzna T / I 10/ MAP P4 / MAP Metoda bezpośrednia
Temperatura (termometria nielektryczna)				
Termometry wskazówkowe (manometryczne, dylatacyjne i bimetalowe)	-30 °C do 420 °C 420 °C do 650 °C	0,10 °C 0,5 °C	S	Procedura wewnętrzna T / I 9/ MAP Metoda bezpośrednia
Termometry szklane cieczowe	-80 °C do 100 °C 100 °C do 250 °C	0,03 °C 0,04 °C	S	Procedura wewnętrzna T / I 8/ MAP Metoda bezpośrednia
Temperatura (termometria radiacyjna)				
Pirometry radiacyjne Pirometry fotoelektryczne Kamery termowizyjne	-15 °C do 0 °C 0 °C do 50 °C 50 °C do 100 °C 100 °C do 200 °C 200 °C do 350 °C 350 °C do 500 °C	1,6 °C 1,4 °C 1,8 °C 2,3 °C 3,0 °C 3,9 °C	S	Procedura wewnętrzna T / I 13/ MAP Metoda bezpośrednia

Wersja strony: A


Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej.

Wartość niepewności pomiaru dla CMC wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej.

¹⁾ Wartość niepewności pomiaru dla CMC dotyczy pojedynczego punktu pomiarowego w przestrzeni obiektu wzorcowania.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 013

Status zmian: wersja pierwotna - A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 17.07.2026 r.