

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 060

wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie nr 9 Data wydania: 29 lipca 2011 r.



AC 060

Nazwa i adres jednostki certyfikującej

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

Certyfikacja:

- zgodności;

Wersja strony: A

**KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH
I INSPEKCYJNYCH**

KRZYSZTOF WOŹNIAK

Rodzaj działalności:

CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBÓW

Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów	System certyfikacji wg PKN-Guide 67	Akronim programu certyfikacji	Numer normy lub dokumentu kryterialnego	ICS
Wyposażenie ochronne (bezpieczeństwa) maszyn.	1b 3 3 5	PRODB_04 PROBU_05 PROBU_08 PRODB_03	PN-EN 574+A1:2010 PN-EN 953+A1:2009 PN-EN ISO4413:2011 PN-EN ISO4414:2011 PN-EN 13478+A1:2008 PN-EN 50370-1:2007 PN-EN 50370-2:2005 PN-EN 60204-1:2010+AC:2011 PN-EN 62061:2008+AC:2011 PN-EN ISO 11202:2010 PN-EN ISO 12100:2011 PN-EN ISO 13849-1:2008+AC 2009 PN-EN ISO 13849-2:2008 PN-EN ISO 13850:2008 PN-EN ISO 13857:2010 PN-EN ISO 4871:2010	13.110
Elektryczne i elektroniczne przyrządy pomiarowe, urządzenia laboratoryjne.	1b 3	PRODB_04 PROBU_04	PN-EN 55014-1:2007+A1:2010 PN-EN 55014-2:1999+A1:2004 +A2:2009+IS1:2007 PN-EN 55015:2011+A1:2011 +A2:2011 PN-EN 61010-1:2011 PN-EN 61010-2-010:2006 PN-EN 61326-1:2009 PN-EN 61000-3-2:2007 +A1:2010+A2:2010+A1:2010 +A2:2010 PN-EN 61000-3-3:2011 PN-EN 61000-6-1:2008 PN-EN 61000-6-2:2008 +Ap1:2009+Ap2:2009 PN-EN 61000-6-3:2008 PN-EN 61000-6-4:2008	19.080
Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne.	5 3	PROBU_02 PROBU_11	PN-EN ISO 5801:2008 PN-EN ISO 5802:2008 PN-EN ISO 12499:2008 PN-EN 60335-1:2004+A1:2005 +A2:2008+A12:2008+A13:2009 +A14:2010+Ap1:2005+Ap2:2006 PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009	23.120
Zautomatyzowane systemy produkcyjne.	1b 1b 1b	PROBU_09 PROBF_02 PRODB_04	PN-EN ISO 11161:2007+A1:2010	25.040.01
Roboty przemysłowe. Manipulatory.	1b 1b	PROBU_10 PROBF_03	PN-EN ISO 10218-1:2009 PN-EN ISO 9946:2003	25.040.30
Urządzenia do pomiarów i kontroli w procesach produkcyjnych. Regulatory bezpośredniego działania	3	PROBU_07	PN-M-42069:2007	25.040.40
Urządzenia do pomiarów i kontroli w procesach produkcyjnych	1b 3 3	PROBF_04 PROBF_05 PROBU_04	PN-EN 61131-2:2008 PN-EN 61508-1:2010 PN-EN 61508-2:2010 PN-EN 61508-3:2010	

Wersja strony: A

Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów	System certyfikacji wg PKN-Guide 67	Akronim programu certyfikacji	Numer normy lub dokumentu kryterialnego	ICS
Odbiorniki energii elektrycznej (zakres EMC)	1b 1b 3 5	PRODB_01 PRODB_04 PRODB_02 PRODB_03	PN-EN 50370-1:2007 PN-EN 50370-2:2005 PN-EN 55014-1:2007 +A1:2010 PN-EN 55014-2:1999 +A1:2004 +IS1:2007+A2:2009 PN-EN 55015:2011+A1:2011 +A2:2011 PN-EN 61326-1:2009 PN-EN 61000-3-2:2007 +A1:2010 +A2:2010 PN-EN 61000-3-3:2011 PN-EN 61000-6-1:2008 PN-EN 61000-6-2:2008+Ap12009 +Ap2:2009 PN-EN 61000-6-3:2008 PN-EN 61000-6-4:2008 PN-EN 55022:2006 +A1:2008 PN-EN 55024:2011 PN-EN 61204-3:2006	33.100
Urządzenia techniki informatycznej.	3 3	PROBU_04 PRODB_02	PN-EN 60950-1:2007+A11:2009 +A1:2011 PN-EN 55022:2006+A1:2008 PN-EN 55024:2011	35.020
Inny sprzęt rekreacyjny.	3 5	PROBU_12 PRODB_03	PN-EN 60335-1:2004 A1:2005 +A2:2008+A12:2008+A13:2009 +Ap1:2005+Ap2:2006+A14:2010 PN-EN 60335-2-82:2004 +A1:2008	97.200.99

Wersja strony: A

Wykaz programów certyfikacji PIAP-OCW:

PROBU_01÷ PROBU_12 Programy certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa użytkowania;
 PROBF_01÷ PROBF_05 Programy certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego;
 PRODB_01÷ PRODB_04 Programy certyfikacji w zakresie zgodności z normą

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AC 060

Status zmian: wydanie 9 zastępuje wydanie 8 z dnia 7 czerwca 2010 r.: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH
I INSPEKCYJNYCH

KRZYSZTOF WOŹNIAK
dnia: 29 lipca 2011 r.